
一、板橋浮洲合宜住宅結構補強修繕工程查核作業說明

(一) 期程：

自 105 年 9 月起每月邀請委員辦理結構補強修繕工程查核。已於 105 年 9 月 30 日及 10 月 28 日分別舉辦第一、二次工程查核。

(二) 第二次工程查核作業重點：

1. 聽取施工單位、監造單位及日勝生公司專案管理單位針對上次工程查核缺失改善情形簡報。
2. 現地查核(本次為 A3 南區及 A3 北區及地下室)。
3. 各項文件查核。
4. 檢討(委員意見或建議)整合。
5. 本次邀請委員(依姓氏筆劃排序)
 - (1) 林明勝委員(臺中市結構工程技師公會理事長)
 - (2) 徐茂卿委員(台北市結構工程工業技師公會監事)
 - (3) 陳立憲委員(臺北科技大學副教授)
 - (4) 張錦峯委員(台灣省土木技師公會理事長)
 - (5) 趙洪濤委員(新北市結構工程技師公會理事)

(三) 營建署前於 105 年 10 月 6 日辦理第一次臨時工程查核，並於 105 年 11 月 9 日辦理第二次臨時工程查核，本公司均會同至現場將所見缺失列管並督導查證改善情形。

(四) 本公司自 105 年 8 月份起(8、10、13、17、24、26、27 日及 9 月 2、4、6 日)抽查結構補強修繕工程試作情形，A3 區於 9 月 8 日奉新北市政府核准變更設計，故自 9 月 12、16、20、29 日；10 月 4、5、6、11、14、15、21、22 日及不定

期至工務所及 A3 區督導抽查設計施工圖、施工查驗材料審查及現場情形。

二、照片說明(如下附圖)



照片 1：第二次工程查核會議

1051028



照片 2：第二次工程查核會議

1051028



照片 3：第二次工程查核 A3 區梯廳連梁鑽孔施工檢視

1051028



照片 4：第二次工程查核 A3 南區地下室剪力牆灌漿後施工檢視

1051028



照片 5：第二次工程查核 A3 北區地下室剪力牆灌漿前施工檢視

1051028



照片 6：第二次工程查核 A3 區樓梯間牆面鋼鈑補強施工檢視

1051028



照片 7：營建署第二次臨時工程查核會議 1051109



照片 8：營建署第二次臨時工程查核檢討會 1051109



照片 9：營建署第二次臨時工程查核 A3C 棟 3F 梯廳連梁螺栓墊片檢視現勘 1051109



照片 10：營建署第二次臨時工程查核 A3 南區地下室 B1F 頂版補強施工現勘 1051109



照片 11：營建署第二次臨時工程查核 A3F 棟 3F 樓梯間鋼板補強現勘 1051109



照片 12：營建署第二次臨時工程查核 A3C 棟 3F 梯廳連梁鑽孔位檢視現勘 1051109



照片 13: 本公司查證結構補強修繕
鉸工證照

1051102



照片 14: 本公司查證結構補強修繕鉸
工證照

1051104



照片 15: 本公司查證結構補強修繕鉸
材

1051104



照片 16: 本公司抽查樓梯間鋼鉸補強鉸
道

1051102



照片 17: 本公司抽查電梯井補強鋼鉸
鑽孔

1051104



照片 18: 本公司查證結構補強修繕缺失
改善書面資料

1051021