

## 一、板橋浮洲合宜住宅結構補強修繕工程查核作業說明

### (一) 期程：

自 105 年 9 月起每月邀請委員辦理結構補強修繕工程查核。

| 工程查核表 |                                          |                 |
|-------|------------------------------------------|-----------------|
| 次數    | 日期                                       | 備註              |
| 第一次   | 105. 9. 30                               |                 |
| 第一次臨時 | 105. 10. 6                               |                 |
| 第二次   | 105. 10. 28                              |                 |
| 第二次臨時 | 105. 11. 9                               |                 |
| 第三次   | 105. 11. 22                              | 採臨時通知(於查核前二天通知) |
| 說明    | 臨時工程查核由營建署會同履約管理單位至現地進行，將所見缺失列管並督導查證改善情形 |                 |

### (二) 第三次工程查核作業重點：

1. 聽取施工單位、監造單位及日勝生公司專案管理單位針對第二次工程查核缺失改善情形簡報。
2. 現地查核(本次為 A3 南區及 A3 北區及地下室)。
3. 各項文件查核。
4. 檢討(委員意見或建議)整合。
5. 本次邀請委員(依姓氏筆劃排序)
  - (1) 林明勝委員(臺中市結構工程技師公會理事長)
  - (2) 徐茂卿委員(台北市結構工程工業技師公會監事)
  - (3) 陳立憲委員(臺北科技大學副教授)
  - (4) 黃科銘委員(新北市土木技師公會)
  - (5) 賴宏嘉委員(新北市結構工程技師公會常務監事)

(三) 營建署前於 105 年 10 月 6 日辦理第一次臨時工程查核，並於 105 年 11 月 9 日辦理第二次臨時工程查核，本公司均會同至現場將，所見缺失列管並督導查證改善情形。

(四) 本公司自 105 年 8 月份起抽查結構補強修繕工程試作情形，A3 區於 9 月 8 日奉新北市政府核准變更設計，故自 9 月即不定期至工務所及 A3 區督導抽查設計施工圖、施工查驗、材料審查及現場施工情形。

## 二、照片說明(如下附圖)



照片 1：第三次工程查核會議

1051122



照片 2：第三次工程查核會議

1051122



照片 3：第三次工程查核 A3 區 A 棟 1 樓施工檢視

1051122



照片 4：第三次工程查核 A3 北區地下室梁鋼版補強施工檢視

1051122



照片 5：第三次工程查核 A3 南區地下室 1 樓版補強施工檢視

1051122



照片 6：第二次工程查核 A3 南區 I 棟 8 樓梯廳間補強施工檢視

1051122



照片 7：營建署工地督導

1051118



照片 8：營建署工地督導

1051109



照片 9：本公司現地查證無收縮水泥材料及灌漿作業

1051208



照片 10：本公司現地督導 A3 南區 1 樓中庭樓版補強之防護措施

1051208



照片 11：本公司現地督導 A2 區施工臨時圍籬架設

1051208



照片 12：本公司現地督導 A3 南區 H 棟 1F 柱補強無收縮水泥夜間灌漿作業

1051209



照片 13：本公司現地查證防火披覆材料

1051209



照片 14：本公司查證 A3 區 H 棟 10 樓  
電梯昇降道鋼版補強後防火  
披覆施作完成現況

1051209



照片 15：本公司查證 A3 區 C 棟 3 樓菱形  
鋼窗防火漆噴塗(夜間督導)

1051209



照片 16：營建署工地督導

10511214



照片 17：本公司查證 A3 區 E 棟 5 樓菱形  
鋼窗防火漆噴塗

1051214



照片 18：本公司查證連梁結構補強鐳道檢  
測

1051221