

# 台北市結構工程工業技師公會 函

地址：台北市 11070 東興路 37 號 7 樓  
連絡電話：(02) 87681118  
傳真號碼：(02) 87681119

受文者：內政部營建署

發文日期：中華民國 104 年 7 月 6 日  
發文字號：(104)北結師銘(十二)字第 1040462 號  
速別：速件  
密等及解密條件：普通  
附件：

主旨：貴公司委請本會辦理「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定」案，謹訂於民國 104 年 7 月 7 日（星期三）上午 9 時起於鑑定現場進行 A2 區、A3-1（北區）、A3A-2（南區）、A6-1（西區）及 A6-2（東區）等區共 37 棟梁柱鋼筋配置檢測鑑定工作，請轉知相關人員共同辦理，以利工進，請查照。

說明：依據 貴公司 104 年 5 月 26 日鑑定申請書、「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定」委辦契約書相關規定及本公會鑑定工作程序辦理。

正本：日勝生活科技股份有限公司（10351 臺北市市民大道 1 段 209 號 4 樓）  
浮洲合宜住宅自救會（10351 臺北市市民大道 1 段 211 號 15 樓之 14）  
副本：內政部營建署（10556 臺北市松山區八德路 2 段 342 號）  
新北市政府工務局（22001 新北市板橋區中山路 1 段 161 號）  
本會 李坤昌、江光裕、林文宗、王一航、江新煌、王志誠、陳正平、  
徐茂卿、邱輝煌、梁敬順 技師

理事長 **婁光銘**