

台北市結構工程工業技師公會 函

地址：台北市 11070 東興路 37 號 7 樓
連絡電話：(02) 87681118
傳真號碼：(02) 87681119

受文者：內政部營建署

發文日期：中華民國 104 年 7 月 13 日
發文字號：(104) 北結師銘(十二)字第 1040482 號
速別：速件
密等及解密條件：普通
附件：時程表。

主旨：貴公司委請本會辦理「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定」案，為了解現況及進行鑑定工作，謹訂於民國 104 年 7 月 13 日~7 月 19 日（詳附時程表）於鑑定現場會勘，請轉知相關人員共同辦理，以利工進，請查照。

說明：依據 貴公司 104 年 5 月 26 日鑑定申請書、「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定」委辦契約書相關規定及本公會鑑定工作程序辦理。

正本：浮洲合宜住宅自救會（10351 臺北市大同區市民大道 1 段 211 號 15 樓之 14）
日勝生活科技股份有限公司（10351 臺北市大同區市民大道 1 段 209 號 4 樓）
副本：內政部營建署（10556 臺北市松山區八德路 2 段 342 號）
新北市政府工務局（22001 新北市板橋區中山路 1 段 161 號）
本會 李坤昌、王一航、江新煌、邱輝煌、王志誠、陳正平 技師

理事長 **婁光銘**

時程表

序號	日期	時間	鑑定標的物	鑑定技師	聯絡電話
001	7月13日	早上8:30~下午5:00	A3區-H棟地上樓層及C.D.G.H棟I樓鑽心.C棟I樓及B3結構裂損調查	王一航	0932-011619
002	7月14日	早上8:30~下午5:00	A3-C.D.G.H棟地下層鑽心.D棟結構裂損調查	王一航	0932-011619
003		下午1:30~下午5:00	A3區-I棟地上樓層	江新煌	0937-850982
004		早上8:30~中午12:00	A6區-E棟地上樓層	江新煌	0937-850982
005		早上9:00~下午5:00	A6區-M.N棟地上樓層	王志誠	0928-244386
006	7月15日	早上8:30~下午5:00	A3區-D棟結構裂損調查	王一航	0932-011619
007		早上8:30~中午12:00	A3區-I棟地上樓層	江新煌	0937-850982
008		下午1:30~下午5:00	A6區-A.B棟地上樓層	邱輝煌	0932-329197



時程表

序號	日期	時間	鑑定標的物	鑑定技師	聯絡電話
009	7月16日	早上9:00~下午5:00	A6區-M. N棟地上樓層	王志誠	0928-244386
010		早上9:00~下午5:00	A6區-R棟6樓以下	陳正平	0933-032340
011	7月17日	下午1:30~下午5:00	A6區-A. B棟地上樓層	邱輝煌	0932-329197
012	7月18日	早上9:00~下午5:00	A2區-A棟1樓外側店舖及B棟低樓層 (1-13樓)	李坤昌	0936-209175
013	7月19日				

