

# 台北市結構工程工業技師公會 函

都市更新組

地址：台北市 11070 東興路 37 號 7 樓  
連絡電話：(02) 87681118  
傳真號碼：(02) 87681119

受文者：內政部營建署

發文日期：中華民國 104 年 7 月 22 日  
發文字號：(104)北結師銘(十二)字第 1040509 號  
速別：速件  
密等及解密條件：普通  
附件：

主旨：貴公司委請本會辦理「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定」案，為了解現況及進行鑑定工作，謹訂於民國 104 年 7 月 24 日及 7 月 27 日（詳說明二）於鑑定現場會勘，請轉知相關人員共同辦理，以利工進，請查照。

說明：

- 一. 依據 貴公司 104 年 5 月 26 日鑑定申請書、「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定」委辦契約書相關規定及本公會鑑定工作程序辦理。
- 二. 鑑定日期及標的物如下：
  1. 日期：7 月 24 日下午 1:30~下午 5:00  
標的物：A6 區-C.D 棟地上樓層
  2. 日期：7 月 27 日上午 9:00~下午 5:00  
標的物：A3 區-A 棟 1~3 樓、B 棟 1 樓續看

正本：浮洲合宜住宅自救會（10351 臺北市大同區市民大道 1 段 211 號 15 樓之 14）  
日勝生活科技股份有限公司（10351 臺北市大同區市民大道 1 段 209 號 4 樓）  
副本：內政部營建署（10556 臺北市松山區八德路 2 段 342 號）  
新北市政府工務局（22001 新北市板橋區中山路 1 段 161 號）  
本會 林文宗、邱輝煌 技師

理事長 婁光銘

104. 7. 23



營建署：署收字 104-0049210