

台北市結構工程工業技師公會 函

地址：台北市 11070 東興路 37 號 7 樓
連絡電話：(02) 87681118
傳真號碼：(02) 87681119

受文者：內政部營建署

發文日期：中華民國 104 年 7 月 8 日
發文字號：(104) 北結師銘 (十二) 字第 1040469 號
速別：速件
密等及解密條件：普通
附件：

主旨：貴公司委請本會辦理「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定」案，謹訂於民國 104 年 7 月 9~12 日（星期四~日）上午 8 時 30 分起於鑑定現場進行 A3 區-C、D、G、H 棟鑽心取樣及測量鑑定工作，請轉知相關人員共同辦理，以利工進，請查照。

說明：依據 貴公司 104 年 5 月 26 日鑑定申請書、「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定」委辦契約書相關規定及本公會鑑定工作程序辦理。

正本：浮洲合宜住宅自救會（10351 臺北市市民大道 1 段 211 號 15 樓之 14）
日勝生活科技股份有限公司（10351 臺北市市民大道 1 段 209 號 4 樓）
副本：內政部營建署（10556 臺北市松山區八德路 2 段 342 號）
新北市政府工務局（22001 新北市板橋區中山路 1 段 161 號）
本會 王一航 技師

理事長 婁光銘

台北市結構工程工業技師公會 函

地址：台北市 11070 東興路 37 號 7 樓
連絡電話：(02) 87681118
傳真號碼：(02) 87681119

受文者：內政部營建署

發文日期：中華民國 104 年 7 月 8 日
發文字號：(104) 北結師銘(十二)字第 1040470 號
速別：速件
密等及解密條件：普通
附件：

主旨：貴公司委請本會辦理「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定」案，為了解現況及進行 A6 區-A、B、C、D 棟 B3 未完成部分鑑定工作，謹訂於民國 104 年 7 月 12 日(星期日)下午 1 時 30 分至 5 時於鑑定現場會勘，請轉知相關人員共同辦理，以利工進，請查照。

說明：依據 貴公司 104 年 5 月 26 日鑑定申請書、「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定」委辦契約書相關規定及本公會鑑定工作程序辦理。

正本：浮洲合宜住宅自救會(10351 臺北市大同區市民大道 1 段 211 號 15 樓之 14)
日勝生活科技股份有限公司(10351 臺北市大同區市民大道 1 段 209 號 4 樓)
副本：內政部營建署(10556 臺北市松山區八德路 2 段 342 號)
新北市政府工務局(22001 新北市板橋區中山路 1 段 161 號)
本會 邱輝煌 技師

理事長 **婁光銘**